



ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Modelo :

FLAT DISPLAY (LCD - Plasma)

DVD

HOME CINEMA

TV

RETRO-PROJECTEUR

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE



THOMSON



ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Modelo :



EFC030

EFC031

IFC130

IFC230

LCD03B

LCD12B

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE



THOMSON



ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Menu



Chasis : EFC031 LCD - Plasma

Pantalla	Característico	Actualizar el software (Descargar)	Fecha	Metodo para la actualización
LCD	Pantalla DQI	X1.94	junio-2006	IFC031_UM
LCD	Otro pantalla	V1.93	junio-2006	IFC031_UM
Plasma	Toda versión	V1.93P	junio-2006	IFC031_UM





ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Menu



Chasis : IFC130 LCD - Plasma

Pantalla	Característico	Actualizar el software (Descargar)	Fecha	Metodo para la actualización
LCD	DVBT_Hyperpanel	BB2.04	junio-2006	IFC130_UM
LCD	Sin Boomer	BJ105	junio-2006	IFC130_UM
LCD	Sin Card Reader	BN2.00	junio-2006	IFC130_UM
LCD	Todo el otro	BL1.49	junio-2006	IFC130_UM
Plasma	Pantella V7	AP135	junio-2006	IFC130_UM
Plasma	Pantella X2_X3	AX135	junio-2006	IFC130_UM

Software Card Reader : TCM01_EU_SW2.19

Metodo para la actualización : IFC130R_UM





ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Menu



Chasis : IFC230 LCD - Plasma

Pantalla	Característico	Actualizar el software (Descargar)	Fecha	Metodo para la actualización
LCD 37"	Pantella CMO 24V	DL1.30	septiembre-2006	IFC230_UM
LCD	Todo el otro	DL1,27	junio-2006	IFC230_UM
Plasma	50"	DP1.14	junio-2006	IFC230_UM

Software Card Reader : TCM01_EU_SW2.19

Metodo para la actualización : IFC130R_UM





ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Menu



ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Chasis : LCD03B

Modelo	IC U20 (Main Board)	IC U2 (Connector Board)	Actualizar el software (Descargar)	Fecha	Metodo para la actualización
15 "	-	-	V80_1	junio-2006	LCDBQ_UM
27 "	AT49BV8192AT	CXA7002R	27PV25C	junio-2006	LCDBQ_UM
27 "	MX29LV800B	CXA7002R	27PV25BC	junio-2006	LCDBQ_UM
27 "	MX29LV800B	CXA2161R	27PV25R	junio-2006	LCDBQ_UM
30"	AT49BV8192AT	CXA7002R	30PV39C	junio-2006	LCDBQ_UM
30"	MX29LV800B	CXA2161R	30PV39R	junio-2006	LCDBQ_UM



THOMSON



ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Menu



ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Chassis : LCD12B

Pantalla	Característico	Actualizar el software (Descargar)	Fecha	Metodo para la actualización
LCD 27"	Toda versión	27L04-V18	junio-2006	LCDBQ_UM
LCD 30"	Toda versión	30L04-V18	junio-2006	LCDBQ_UM
LCD 32"	Toda versión	32L04-V18	junio-2006	LCDBQ_UM



THOMSON



ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Modelo :



DBR100E

DBR105

DFE100U

DSA100E

DSA105

DTH105

DTH190E

DTH195

DTH210

DTH211

DTH212

DTH220

DTH225

DTH226

DTH231

DTH311

DTH7500

DTH8000

DTH8000EB

DTH8005E

DTH108

DTH223

DTH233

DTH720

DTH8040E

DTH109E

DTH250E

DTH8043E

DTH8045E

DTH6300E/F

DTH8060E

DTH8060E

DTH8540

DTH8550

DTH8551

DTH8555

DTH111E

DTH8560

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE



THOMSON



ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Menu



Problema

descargar Software

Metodo para la actualización

DBR100E - DFE100U - DSA100E
DTH190

- El lector se bloquea al reproducir más de 100 fotos.

V030224 (DXX100)
V030224 (DTH190)

DVD100UM
DVD100UM





ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Menu



<u>Problema</u>	<u>descargar</u> <u>Software</u>	<u>Metodo para</u> <u>la actualización</u>
DBR105 - DSA105 - DTH105	V190B9 (DXX105)	DBR105UM
DTH195	V190B9 (DTH195)	DBR105UM
DTH212 - DTH226	V190B9 (DTH2XX)	DBR105UM
DTH231	V190B9 (DTH231)	DBR105UM
<ul style="list-style-type: none">- Fallo en el menú de selección de idiomas Italiano y Sueco.- Problemas con algunos CD de audio con protección anticopia.- Problemas de reproducción con el DVD "ANIMATRIX" (fabricado en Francia).- Sonido intermitente cuando se reproduce un DVD con sonido codificado en DTS .		





ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Menu



Problema

descargar Software

Metodo para la actualización

DTH210 - DTH220 - DTH225

030114

DTH210UM

- Faltan las voces (correspondientes al canal central) cuando la función "virtual surround" está activada (dentro del menú "SONIDO") y el lector de DVD se conecta a un TV a través del euroconector SCART o los conectores RCA. Esto sólo ocurre cuando se reproduce un disco que tenga la grabación del sonido en formato 5.1 (Dolby Digital o DTS).

Nota : Por la salida de audio digital, no ocurre este inconveniente.

- La apertura / cierre de la bandeja portadiscos, no se completa.





ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Menu



<u>Problema</u>	<u>descargar Software</u>	<u>Metodo para la actualización</u>
DTH211 - Dificultades con la lectura de DVD +/- RW.	040531	DTH211UM



ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Menu



<u>Problema</u>	<u>descargar Software</u>	<u>Metodo para la actualización</u>
DTH7500 - El ventilador permanece girando durante el modo "stand-by off" previo al modo de ajuste "auto-clock". - NaviClick (guía de programas) no toma los datos.	S4.08	DTH7_8000UM



ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Menu



<u>Problema</u>	<u>descargar Software</u>	<u>Metodo para la actualización</u>
DTH8000E	S5.18	DTH7_8000UM
DTH8000EB	S5.09	DTH7_8000UM
<ul style="list-style-type: none">- El ventilador permanece girando durante el modo "stand-by off" previo al modo de ajuste "auto-clock".- NaviClick (guía de programas) no toma los datos.- No memoriza el idioma seleccionado en el menú del disco. (las anteriores versiones de software, mantenían el idioma Inglés por defecto)		
DTH8000E - DTH8000EB - DTH8005E	V1.36	DTH8000E_05UM
<ul style="list-style-type: none">- Modificación en la velocidad de reproducción para mejorar la lectura de los discos VCD (modo CLV).- Mejora en la lectura de discos DVD-R/RW.		
DTH8000E Utilización del lector optico RW5245LT.	S5.20	DTH8000E_UM
DTH8000EB Utilización del lector optico RW5245LT.	S6.05	DTH8000E_UM
DTH8005E Utilización del lector optico RW5245LT.	S6.04	DTH8000E_UM





ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Menu



ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Problema

descargar
Software

Metodo para
la actualización

DTH311

Mejora en la lectura de CD +/- RW.

040712

DTH211UM



THOMSON



ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Menu



ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Problema

descargar Software

Metodo para la actualización

DTH108E

Algunos discos de DVD R/RW no son reconocidos por el lector.

0X000069

DTH108UM



THOMSON



ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Menu



ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

<u>Problema</u>	<u>descargar Software</u>	<u>Metodo para la actualización</u>
DTH223	V1.50.22.26	DTH223UM
DTH233	V1.50.22.26	DTH233UM
DTH720	V1.50.22.36	DTH720UM
1 - Usabilidad de los archivos DivX con un formato de subtítulo externo que soporta un juego de caracteres especial para Europa Oriental. Se ha añadido un elemento adicional menú para seleccionar este juego de caracteres.		
2 - La bandera info menú se visualiza con la parte superior de la máscara (en dependencia del disco DVD).		
3 - Algunos otros problemas de la reproducción del DVD.		



THOMSON



ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Menu



<u>Problema</u>	<u>descargar Software</u>	<u>Metodo para la actualización</u>
DTH8040E Algunos discos de DVD R/RW no son reconocidos por el lector.	V1.17A	DTH8040EUM





ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Menu



<u>Problema</u>	<u>descargar Software</u>	<u>Metodo para la actualización</u>
DTH109E DTH250E	MTT1389 MTT1389	DTH109/250UM DTH109/250UM
<ul style="list-style-type: none">- Los códigos de los telecomandos se interfieren con los de TV. (Por ejemplo, si damos a la tecla del telecomando para subir el volumen del TV, el DVD se pasa al menú del disco)- Después de apagar el DVD, vuelve a ponerse en marcha por sí solo (al cabo de unos pocos minutos).		





ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Menu



ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

<u>Problema</u>	<u>descargar Software</u>	<u>Metodo para la actualización</u>
DTH8043E DTH8045E Algunos discos de DVD R/RW no son reconocidos por el lector.	V1.17A	DTH8043/45UM
DTH8043E DTH8045E <ul style="list-style-type: none">- Mejora de la estabilidad de la imagen.- Mejora de la funcionalidad del reloj cuando la opción "auto clock" está desactivada.- Mejora del modo "Made compatible" para los discos DVD+RW.- Mejora de la compatibilidad de lectura de los discos DVD+RW y DVD+R grabados por otro grabador de DVD.- Mejora de la funcionalidad del contador de tiempo en modo Pausa.- Mejora de la ordenación automática de los canales.- Mejora de la grabación de ciertos discos DVD+RW.- Reducción del ruido de la conmutación durante el cambio de canales.	S4.07	DTH8043/45_UM
DTH8043E DTH8045E <ul style="list-style-type: none">- Utilización del lector optico D4.3- Durante una grabación programada, el aparato graba el último programa visualizado, cuando la programación se haga con menos de 1 hora antes del comienzo de la grabación.	S5.00	DTH8043/45P_UM



THOMSON



ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Menu



ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

<u>Problema</u>	<u>descargar Software</u>	<u>Metodo para la actualización</u>
DTH6300E DTH6300F Los últimos minutos de la última canción se corta durante la lectura (CD de audio o CD MP3).	V1.3081	DTH6300UM



THOMSON



ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Menu



<u>Problema</u>	<u>descargar Software</u>	<u>Metodo para la actualización</u>
DTH8060E - DTH8060U <ul style="list-style-type: none">- Evita que se quede bloqueado cuando se pulsa la tecla de pausa durante la búsqueda rápida hacia adelante ó hacia atrás.- Corrige la relación de aspecto de los archivos JPEG (en PAL).- Fija el problema de lectura del disco después de borrar todos los capítulos y a continuación hacerlo compatible.- Fija el fallo de grabación por medio del PDC (para UK).	S6.01	DTH8060E_UM





ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Menu



<u>Problema</u>	<u>descargar Software</u>	<u>Metodo para la actualización</u>
DTH8540 - DTH8550 - DTH8551 - DTH8555 - DTH8560 <ul style="list-style-type: none">- Mejorar la conmutación HDCP en modo HDMI.- Fijar el problema de pantalla negra algunas veces cuando se pulsa PAUSE/BACKWARD en modo LIVE (en directo).- Fijar el fallo al reproducir pistas WMA por primera vez (Cuando se inserta un nuevo disco WMA).- Fijar el fallo de ausencia de pantalla negra cuando se reproduce un DVD codificado al utilizar un monitor sin HDCP.- Fijar el fallo que ocurre después de efectuar una búsqueda hacia atrás de un DVD codificado seguido de una búsqueda hacia atrás de un disco MP3, CDDA ó VCD, ésto provoca que no haya audio en la salida HDMI.- Evitar que se quede "colgado" si se pulsan las teclas play y pausa durante una búsqueda rápida.- Corregir la relación de aspecto del formato JPEG en el sistema PAL.- Prevenir posibles "cuelgues" al reproducir en búsqueda atrás un DVD con protección por macrovision.- Solucionar los problemas causados por el modo by Time shift mode.- Solucionar los problemas de espacio libre del HDD.- Cuando se reproduce un título desde la biblioteca, la respuesta a las órdenes del telemando desde el modo reproducción al modo de búsqueda adelante en la velocidad x60 es muy lenta.- Cuando se reproduce en búsqueda atrás un título desde la biblioteca, ocasionalmente la imagen reproducida vá a tirones.- Cuando se reproduce en búsqueda atrás DiVX y a la vez se está haciendo una grabación en el HDD, después de aproximadamente unos 40 minutos o más la imagen reproducida vá a tirones.- Información del contador de tiempo mostrado es incorrecto mientras se salta un capítulo oculto para ver el próximo capítulo.- Evitar que se quede "colgado" si se insertan más de 20 nuevos capítulos en un DVD+RW.- Añadir soporte informático para el nuevo lector de la marca Philips (D4.5).- Fijar el problema - unable to format disc in the MEDIUM_FORMAT_DVD_VIDEO (no se puede formatear disco DVD).- Mejorar el tiempo de carga para los CDDA.	S5.38	DTH8540UM





ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Menu



<u>Problema</u>	<u>descargar Software</u>	<u>Metodo para la actualización</u>
DTH111E - Utilización del lector optico HD65.	MTK	DTH111E_UM





DPL930VD

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE



ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Menu



<u>Problema</u>	<u>descargar Software</u>	<u>Metodo para la actualización</u>
DPL909VD (Para aparatos de la versión de PCB 0001)	V1223_1EU	DPL909UM
DPL909VD (Para aparatos de la versión de PCB 0002)	V1223_2EU	DPL909UM
<p>- No es posible reproducir el DVD "BEN HUR" de la casa Warner Video. El aparato se bloquea cuando se selecciona alguna de las opciones del menú del disco.</p>		





ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Menu



ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

<u>Problema</u>	<u>descargar Software</u>	<u>Metodo para la actualización</u>
DPL950VD Cuando se conecta una señal digital (p.ej. Decodificador de satélite) a la entrada óptica, se puede oír una melodía por los altavoces (sonido parecido a la música en espera telefónica).	V6.24	DPL50VDUM



THOMSON



ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Menu



<u>Problema</u>	<u>descargar Software</u>	<u>Metodo para la actualización</u>
DPL907VD Ruido de fondo permanente en los altavoces (incluso con el volumen a cero).	V10221EU	UM_DPL907VD





ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Menu



<u>Problema</u>	<u>descargar Software</u>	<u>Metodo para la actualización</u>
DPL930VD Incluso si el disco no está correctamente situado, la bandeja puede cerrarse y en este caso el cargador queda bloqueado.	V1220_2EU	DPL930VDUM

