

[Voltar ao Índice](#)

Tabela de FlayBacks da HR para todos

May 15 2007 at 12:45 PM

Sem pontuação para esta mensagem

[Rodrigo](#) (Login [dududigo](#))
do endereço IP 200.141.175.44

Está meio bagunçado. Se alguém quiser posso mandar por email desde que se comprometa a colocar nos sites de downloads para todos.
O arquivo original ta mais organizado, original da HR e é em PDF com 678KB.

244

Aiwa

154-138 W HR 7731 Aiwa: CTV 2004
FCK 14 A 009 D HR 7728 Aiwa: CTV 1405 R
FCK 14 B2 HR 7687 Aiwa: VXT 1010, 1100 AE,
VXT 1010 KNT Canguru
JF 0208-0218 C HR 7971 Aiwa: TV tipo CFTV modelo
TVC 1400 14"
KFS 60455 C HR 7434 Aiwa: CTV 5102 RM 21"
KFT 4 AA 271 X HR 8483 Aiwa: AR 295

Baysonic

154-164 E HR 7608 Baysonic: CB-14
154-165 D HR 7984 Baysonic: CB-20
FCK 14 A 028 A HR 7737 Baysonic: CB-14 A
CF 0341 (FCM 20 A 016) HR 7443 Baysonic: CB-20 A

Blue Sky (distribuido por Carrefour)

CFB 2-005 B HR 8224 Blue Sky: TC 9112
FSV 20 B 013 HR 8438 Blue Sky: TC 2033 N
FUY 20 A 001 HR 7950 Blue Sky: BS 2799 TX
TLF 70161 HR 7491 Blue Sky: K 3615

Brassonic

FCV 1422 L01 HR 7094 Brassonic: CT-1400, CT-1409
TCG 30 B 13 HR 8692 Brassonic: CT 1000

Brooksonic

BSC 23-1108 HR 7679 Brooksonic: CTVL 4545
FCC 1415 AL HR 7254 Brooksonic: GTV 4545, CTVG
4545 LSTC
FCC 2015 AL HR 7083 Brooksonic: CTVG 5454 LSTC
FCC 2015 FL HR 7787 Brooksonic: CTVG 5454 LST
FCK 1415 AL (EL) HR 7603 Brooksonic: MVR 2150 14"
Canguru

CCE (Flybacks da linha TAT)

TAT 1401 B HR 7888 HPS 1415C, HPS 1425A,
HPS 1425B, HPS 1450B, HPS
1465 (A / B), HPS 1470
TAT 1402 B HR 7888 HPS 1415C, HPS 1425A,
HPS 1425B, HPS 1450B, HPS
1465 (A / B), HPS 1470
TAT 1403 B HR 7892 HPS 1465 ZC, HPS 1465 ZD,
HPS 1465 ZG, HPS 1465 ZH,
TAT 1404 A HR 8099 HPS 1465 ZE, HPS 1465 ZI,
TAT 1405 C HR 8101 HPS 14 B, HPS 14 E, HPS 14 R,
TAT 1406 A HR 8106 HPS 1470 V, HPS 1470 Y

TAT 1407 B HR 8295 HPS 1492
TAT 1409 B HR 8283 HPS 1401 B, HPS 1401 C,
HPS 1402 B, HPS 1402 F
TAT 1412 A HR 8460 HPS 1405
TAT 2001 B HR 7890 HPS 2010 B, HPS 2025, HPS
2025 B, HPS 2050 B, HPS
2065, HPS 2070
TAT 2002 B HR 7890 HPS 2065 Z, HPS 2065 ZB,
HPS 2065 ZC,
TAT 2003 B HR 7887 HPS 2065 ZD, HPS 2065 ZE,
TAT 2004 B HR 7889 HPS 2070 P, HPS 2070 Q,
HPS 2070 R, HPS 2070 X
TAT 2005 A HR 8102 HPS 2080 E
TAT 2006 C HR 8103 HPS 2070 S, HPS 2070 V,
HPS 2080, HPS 2080 B, HPS
2081
TAT 2007 A HR 8104 HPS 2080 D
TAT 2008 A HR 8105 HPS 2092
TAT 2009 B HR 8261 HPS 1402 C, HPS 2001, HPS
2002, HPS 2002 D, HPS 2002 E,
TAT 2012 A HR 8806 HPS 2005 G, HPS 2181 B
TAT 2101 A HR 7891 HPS 2181
TAT 2701 A HR 8297 HPS 2781 B
TAT 2702 A HR 8778 HPS 2706 B
TAT 2901 A HR 8270 HPS 2981
TAT 2902 A HR 8294 HPS 29 E
TAT 2903 A HR 8267 HPS 2901 B
TAT 2904 A HR 8267 HPS 2904 E, HPS 2906 B,
HPS 2906 C, TV 29 BLK/B,C,D
TAT 3401 A HR 8274 HPS 33 R, HPS 33 RB, HPS
33 RC

CCE (Outros modelos de flyback)
154-179 M HR 8251 HPS 2990, HPS 2990 B
154-279 R HR 8297 HPS 2780
DCF 1577 HR 7494 HPS 1491, HPS 1495
DCF 2077 A HR 7455 HPS 2095*
DCF 2077 Z HR 7468 HPS 2091, HPS 20 VR, HPS
2025, HPS 2050A, HPS
2050C, HPS 2050 R, HPS
2095 B
FA 1426 HR 7468 HPS 2025, 2050 A, 2050 C,
HPS 2050 R
FBT 2990 A HR 8251 HPS 2990, HPS 2990 B
FBT 3380 HR 8296 HPS 3380
FCM 2015 CL HR 7879 HPS 2010 A
KFS 60226 B HR 7494 HPS-1425, HPS 1450A, HPS
1450B*, HPS 1450 C, HPS
1450 T, HPS 1495 BR
KFS 60266 HR 7468 HPS 2025, 2050 A, 2050 C,
HPS 2050 R
Cineral
3214014 HR 8831 Cineral: TC 1465, TC 1485 C
3219003 HR 8464 Cineral: 5194 Canguru
3219004 HR 7629 Cineral: TC 2122
3220030 HR 8463 Cineral:
FCK 14 A 033 HR 7843 Cineral: CN 3338 V
FFA 94024 L HR 8860 Cineral: TS 2975

TLF 70225 HR 8834 Cinal: TC 1010 R

Continental

154-189 H HR 8096 Continental: GT 9313
JF 0208-0208 C HR 8466 Continental: TV 2022
JF 0501-0500 B HR 7918 Continental: 5501 VT

Daewoo

1142.5037 A HR 7916 Daewoo: 14 A 1
1142.5057 HR 7880 Daewoo: 14 A 5 T
154-189 C HR 7457 Daewoo: 8820 14"
154-279 C HR 7960 Daewoo: CFTV 2960
FSA 28013 M HR 7880 Daewoo: DVC 20 E 06

Emerson

1105 0377 HR 7037 Emerson: UX 21", UX 25" e
UX 28" (28" EMS HO)
154-189 H HR 8096 Emerson: 3352 Z
3141030 HR 7666 Emerson: TC 8121
3214014 HR 8831 Emerson: TC 1485 C
3219003 HR 8464 Emerson: VT 1921, VT 1922
3220030 HR 8463 Emerson:
FCK 14 A 022 HR 8805 Emerson: TC 1393
FCK 1415 JL HR 7670 Emerson: 2122 C
TLF 70225 HR 8834 Emerson: TC 1010 R

First Line

1142.5086 B HR 7950 First Line: FL 2001 STS
4031800111 HR 8029 First Line: FL 2898 ST,
Chaasis: 11 AK 19
DCF 1577 A HR 7456 First Line: AV 1490, AV 1492,
DW 1430
FA 2017 HR 8303 First Line: T 20 AW
FA 2019 HR 7468 First Line: DCT-2070M
KFS 60455 A HR 7690 First Line: AV 2091, AV 2091
M e AV 2091 MD

Fisher

154-374 A HR 7985 Fisher: CB 28 C 22 X (TV
Professional 28")
3122 138 36570 HR 6212 Fisher: CFF 5505 (Monitor
Hospitalar 25")
AT 2077 / 81 HR 6212 Fisher: CFF 5507 (Monitor
Hospitalar 27")
L 40 A 00600 HR 7726 Fisher: PC 3525, PC 4525
L 40 B 05500 HR 8328 Fisher: FTM 612, FTM 612 O
(CFTV 21")

General Electric (Vide também RCA)

2 G 25026-B1G HR 7281 GE: 25 GE 542, 25 GT 500
2 G 25026-B2H HR 8555 GE: 25 GC 710, 25 GC 560,
27 GC 752
2 G 25026-B3F HR 8478 GE: 25 GE 542, 25 GT 500
(Vide HR 7281)
2 G 25027-A3C HR 8374 GE: 27 GT 618

Goldstar

154-164 E HR 7608 Goldstar: GTV 5050

154-168 D HR 7755 Goldstar: TV 14" CNT 9175
154-177 B HR 7485 Goldstar: 20 E 60, 9762 N,
CAT 9762, CBS 4741, CBS
4742,
154-177 J HR 7484 Goldstar: 14 CB 80, 20 CB 80,
CP 14 A 13
154-179 M HR 8251 Goldstar: CP 29 C 10
154-179 Z HR 7645 Goldstar: CFTV 14"
154-182 R HR 7894 Goldstar: 20 E 62
154-183 W HR 8613 Goldstar: CMR 9460 X
154-207 A HR 7910 Goldstar: KP 14 V 30 Canguru ,
KB 14 U 30, KF 14 V 30, KF 14
V 30H
154-374 A HR 7985 Goldstar: CB 25 C 20 X, CB
25 C 36 X, CL 28 C 22 N
154-375 A HR 8277 Goldstar: 20 J 20
6174 Z 8001 A HR 7896 Goldstar: CB 20 A 90 X, CB 20
B 70 X, CB 20 C 22 T, CB 20
D 60 X,

Gradiente

154-177 J HR 7484 Gradiente: GT-1420, GT 1422,
GT 2020
154-207 A HR 7910 Gradiente: GTV 142 TV 14"
Canguru
47105380 HR 8833 Gradiente: HRM 290 S
CJ 27898 HR 8269 Gradiente: HRM 29 PS, HRM 33 PS
245
246
CJ 28212 HR 8268 Gradiente: HRM 290 PS, HRM
330 S, HRM 370 PS
FCV 1410 E 06 HR 8239 Gradiente: GT 1410, GT 1411,
14 C 5160, 14 C 5170
FCV 2010 E 02 HR 7357 Gradiente:GT 1410, GT 1411,
GT 2010, GT 2011, GT 2015

Grundig (Chassis Philips)

BG 2032-642-3001 HRT 248 BP Grundig: ST 1470/9
2436912 HR 7117 Grundig: Chassis CUC 300 e
CUC 330
29201.029.01 HR 6500 Grundig: 1663, 1663 TOP,
1663 TXT, 1670 TOP, 1670
TXT, 3670 TXT
29221.031.63 A HR 6673 Grundig: ST 55-750 / ST 55-800
4822 140 10567 HR 7817 Grundig: TVR 3701 SV
Canguru TVR 3710

Hitachi

154-177 M HR 7945 Hitachi: CPT 1430, 2030 e 2130
154-207 B HR 7606 Hitachi: CPT 2020
154-207 N HR 7606 Hitachi: CPT 2020
2435085 HR 7947 Hitachi: C 1405, 1405 T, 1408
T, 1409 R, 1414, 1414 R, 1414
R/T
2435373 HR 7983 Hitachi: CMT 2918; CMT
2928PX
4515 05 14 HR 7225 Hitachi: CL 2543, CL 2843
DCF 2077 Y HR 7916 Hitachi: C 1411 R

Jeferson

3714002 HR 7460 Jeferson: TV Canguru

JVC

154-165 A HR 7483 JVC: C 21 E
CE 41320-AOC HR 8400 JVC: AVS 29 M 1 S
CE 42374-00 CKJ 1 HR 8330 JVC: HRM 37 PS
CE 42586-001 J 1 HR 8512 JVC: AVN 2182
FCK 14 A 028 A HR 7737 JVC: C 14 K 1 SP
FCM 21 A 004 HR 7491 JVC: C 21 E
FSM 27 A 001 HR 8511 JVC: AV 27120

Kirey

FC 1426 HR 7455 Kirey: KTV 1414
FA 2019 HR 7468 Kirey: KTV 2020

LG

154-177 J HR 7484 LG: CP 14 A 13, CP 14 B 84,
CP 20 B 84
154-179 M HR 8251 LG: CP 29 C 84 M, CP 29 C
85, CP 2984 M
154-374 A HR 7985 LG: CP 29 C 76 N
154-375 A HR 8277 LG: CP 14 B 84 H
6174 V 6002 G HR 8300 LG: CP 20 B 15
6174 V 6004 D HR 8276 LG: CP 21 Q 22
6174 V 8004 A HR 8163 LG: CP 20 B 85
6174 V 8004 D HR 8300 LG: CP 20 B 15
6174 V 8005 C HR 8300 LG: CP 20 B 85
6174 Z 6012 D HR 8838 LG: CP 29 E 85, CP 29 E 86
6174 Z 6012 T HR 8808 LG: CT 29 O 26 ET
6174 Z 6032 A HR 8276 LG: CP 21 O 20, CP 21 O 22
6174 Z 6040 B HR 8300 LG: CP 14 J 52
6174 Z 8001 A HR 7896 LG: CF 14 A 80 B
6174 Z 8004 A HR 8163 LG: CP 14 J 52
6174 Z 8005 E HR 8123 LG: CF 20 D 70 K, CF 20 K 44 EX

Milenium

JF 0501-1215 HR 8649 Milenium 21" D-21 N

Mitsubishi

334 B 08201 HR 8213 Mitsubishi: TC-1441,
TC-2030, TC-2031, TC-2034,
TC 2040, TC 2041 (Foco Alto)
334 B 08202 HR 7667 Mitsubishi: TC-1441,
TC-2030, TC-2031, TC-2034,
TC 2040, TC 2041 (Foco Baixo)
334 P 12602 HR 7718 Mitsubishi: CFTV AUM 137A,
TC 1441 Plus
334 P 13001 HR 7667 Mitsubishi: TC-1441, TC-2030,
TC-2031, TC-2034, TC 2040,
TC 2041 (Foco Baixo)
334 P 13002 HR 7667 Mitsubishi: TC-1441, TC-
2030, TC-2031, TC-2034, TC
2040, TC 2041 (Foco Baixo)
334 P 18504 HR 8262 Mitsubishi: TC 21FC
334 P 19501 HR 8213 Mitsubishi: TC-1441, TC-
2030, TC-2031, TC-2034, TC
2040, TC 2041 (Foco Alto)

334 P 20001 HR 8263 Mitsubishi: TC 1492 e TC 1498
334 P 20101 HR 8761 Mitsubishi: TC 2051, TC 2054
334 P 22001 HR 7966 Mitsubishi: CT 25 A 5 TX e CT
25 A 5 STX
334 P 229 B1 HR 8266 Mitsubishi: TC 2097, TC 2098,
TC 2099
334 P 229 C1 HR 8266 Mitsubishi: TC 2097, TC 2098,
TC 2099
DCF 1577 N HR 7482 Mitsubishi: C 3426, C 3427, C
3428
DCF 2077 N HR 7481 Mitsubishi: C 4824, C 4828
NF 7404 E HR 8606 Mitsubishi: CT 2054, CT 2060,
CT 2094

Nokia

1192.6001 HR 7253 Nokia: 6355 VT
CF 0304 HR 7491 Nokia: 5520 VT
FCG 2011 L 03 HR 7938 Nokia: SAT 210 20"
FCG 2045 AL HR 7983 Nokia: SAT 210 20"
FM 0519 HR 5801 Nokia: 7184 TPO, 7192, 7193,
7194 SAT

Panasonic (National)

154-164 F HR 7671 Panasonic: 1402 MN
KFT 2 AB 118 F HR 8513 Panasonic: TC 34 A9
KFT 2 AB 119 F HR 8513 Panasonic: TC 34 A9
KFT 2 AB 281 F1 HR 8836 Panasonic: TC 14 A 9, TC 14 A 10
KFT 3 AB 054 F HR 8473 Panasonic: PV-M 2077
KFT 3 AB 080 F HR 8783 Panasonic: TC 14 B7, TC 14 C
20, TC 20 B7, TC 20 C20
KFT 3 AB 096 F HR 8750 Panasonic: TC 14 A 8
KFT 3 AB 119 F HR 8819 Panasonic: TC 20 G 9A
KFT 3 AB 280 F1 HR 8750 Panasonic: TC 20 A8, TC 20
A10
KFT 4 AA 271 X HR 8483 Panasonic para Aiwa
KFT 4 AB 005 HR 8322 Panasonic para Philips
KFT 4 AB 055 F HR 8429 Panasonic: TC 29 A8, TC 29
A9, TC 29 A 10
KFT 4 AB 143 F HR 8822 Panasonic: TC 29 A 11
OLF 04507 F1 HR 8391 Panasonic: CT 29 L 3
OLF 04508 F HR 8756 Panasonic: CT 27 G 30 T
TCG 30 B 04 HR 7948 Panavision: TV 12"
TLF 14427 F HR 7615 Panasonic: PVM 2050
Canguru
TLF 14521 F HR 7257 Panasonic: TC 2033, TC 2043
TLF 14531 FV HR 8609 Panasonic: TC 209 C, TC 210
S, TC 212, TC 213, TC 215 M
TLF 14533 FV 2 HR 7988 Panasonic: TC-20C1, TC-
20D1, TC-20R1, TC-212S, TC
214M,
TLF 14534 F2 HR 8565 Panasonic: TC 144M e TC 145 M
TLF 14567 F HR 7257 Panasonic: TC 1635, TC 1641
TLF 14595 B HR 7801 National: CN-675, CN-675C,
CN-675R
TLF 14595 F HR 7801 National: CN-675, CN-675C,
CN-675R
TLF 14731 F HR 7986 Panasonic: TC 14C1, TC
14C1V, TC 14D1, TC 14D1V,

TC 14R1,
TLF 14731 F1 HR 7986 Panasonic: TC 14C1, TC 14C1V, TC 14D1, TC 14D1V,
TC 14R1,
TLF 14731 F1A HR 8097 Panasonic: TC 16 C1, TC 16 D1, TC 16 D1U
TLF 14731 F2A HR 8098 Panasonic: TC 14C2, TC 14D2
TLF 14731 F3A HR 8098 Panasonic: TC 14C2, TC 14D2
TLF 15506 F HR 7262 Panasonic: TC 2174, TC 2175
TLF 15531 FA HR 8108 Panasonic: TC 20A2, TC 20C2, TC 20D2, TC 20D2U
TLF 15534 F HR 7288 Panasonic: TX 21 T 1
TLF 15544 F HR 8401 Panasonic: CTP 2580 S
TLF 15564 F HR 8426 Panasonic: TC 20 BS 5, TC 20 C 4, TC 20 D 4, TC 20 C 5
TLF 15615 F HR 8414 Panasonic: CT 20 R 10 XR e CT 20 S 10 R
TLF 15626 F HR 8264 Panasonic: TC 14 C4, TC 14 C5
TLF 15644 F1 HR 8783 Panasonic: TC 14 B7, TC 14 C 20, TC 20 B7, TC 20 C20
TLF 15646 F HR 8568 Panasonic: TVC 21 V 50
TLF 4 G 503 F HR 8271 Panasonic: TC 14 C6, TC 14 C20, TC 20 C6
TLF 6028 F HR 8076 Panasonic: TC-182M, TC-205M
TLF 6522 F HR 8075 Panasonic: TC-182, TC-205, TC-206, TC-207, TC-208M
TLF 70162 G HR 7443 Singer: TVC 3920
Paxan
DCF 2077 HR 7455 Paxan: 20 D 49, 21 M 4 SD
FC 1426 HR 7455 Paxan: CTV 20", CTV 21"
Pekonic
TCG 30 B 02 HR 8692 Pekonic: CT 1000
TCG 30 B 13 HR 8692 Pekonic: CT 1000
TCV 50 B 01 HR 7094 Pekonic: CT 1400, CT 1409
Philco (Flybacks B32)
B32 3403 HR 6280 PC-1401, PC-1601, PC-1602, PC-2001, PC-2002, PC-2003
B32 3409 HR 6280 PC-1401, PC-1601, PC-1602, PC-2001, PC-2002, PC-2003
247
248
B32 3412 HR 7166 PC-1405, PC-1406, PC-1415, PC-1416, PC-1425, PC-1425U,
B32 3413 HR 7164 PC-2004, PC-2007,
B32 3415 Descontinuado Philco: 17 A2
B32 3418 HR 6383 PC-2025, PC 2026*
B32 3426 HR 6383 PC-2025, PC 2026*
B32 3431 HR 7166 PC-2004, PC-2007,
B32 3437 HR 8109 PC-1435, PC-1435/06, PC-1436
B32 3438 HR 8110 PC-2035, PC-2035/06, PC-2036
B32 3439 HR 8111 PC-2136
B32 3448 HR 8112 PC-1437, PC-1438, PC-1439

B32 3449 HR 8113 20 R 37, PC-20R, PC-20R37,
PC-20R38, PC-20R42,
B32 3452 Descontinuado Philco: 17 A2
B32 3453 HR 8114 PC 1443, PC 1444, PCM 1446
B32 3454 HR 8115 PCM 2043, PCM 2044, PCM
2144, PCM 2046, PCM 2146
Philco (Outros modelos de Flybacks)
154-064 N HR 8112 Philco: PC 1441, PC 1442
154-177 J HR 7484 Philco: CPT 2030 R, CPT
2040
3214029 HR 8823 Philco: PVT 1418 Canguru
BW 00103 HR 8845 Philco: PCF 2700, PCS 2952
FCG 1445 CL HR 7719 Philco: 14 C 98 RC
FCK 14 B 025 A HR 8823 Philco: PVT 1418 Canguru
FCM 14 B 007 B HR 8169 Philco: PTVR 1400
FCM 20 B 043 HR 7779 Philco: PTVR 2400 e PTVR
2410
FFA 94024 L HR 8860 Philco: 29 MS 7
FSA 25023 S HR 8514 Philco: 14 BP 8
OV 2094 / D1A HR 8468 Philco: PCR 2048, PCR 2049,
PCS 2050, PCS 2051, PCS
2060
OV 2094 / D1F HR 8845 Philco: PCS 2952
Philips (por código de serviço)
2422 531 02471 HR 7222 Philips: 25 PT 5531
2422 531 02472 HR 7174 Philips: 29 PT 5632
2422 531 02519 HR 8835 Philips: 21 PT 639, 739 e 21
PT 5431, 5432
2422 531 02598 HR 7235 Philips: 14 PT 3131, 14 PT
4131, 20 PT 3331, 20 PT 4331
2422 531 98025 HR 8373 Philips: 28 PW 6521, 28 PW
6816, 32 PW 878A
3106 108 08070 HR 7661 CM 11340
3122 138 36570 HR 6212 Fisher: CFF 5505 (Monitor
Hospitalar 25")
3122 138 38143 HR 6581 Philips: 33 PT 702 A, 33 FL
1785
3128 138 21041 HR 8331 Philips: 29 PT 656 A e 29 PT
856 A
4806 140 17010 HR 1610 Chassis: KT 3, KT 3 M, KT 33
A-2 S
4806 140 17011 HR 2064 Chassis KL 8
4806 140 17013 HR 2277 T10S L6/LA - 7 pinos (31071)
4806 140 17018 HR 2277 T11S 12 BX 1001/78 W, BX 1010,
TX 1572 Chassis TX/BX
4806 140 17020 HR 6133 14 CN 4415, 14 CT 6018, 14
CT 6020, 14 CT 6415, 14 CT
6420
4806 140 17022 HR 6285 21 CT 7675/78, 28 CT 7690,
28 CT 7692/3/4
4806 140 17023 HR 6357 Chassis NCF-10
4806 140 17024 HR 7611 14 GL 1311
4806 140 17025 HR 6397 Chassis CTO-C
4806 140 17028 HR 8233 21 GR 7560
4806 140 17029 HR 7649 14 GL 1010, 14 GL 1310, 14
GL 1410, 16 GL 1030, 20 GL
1440
4806 140 17031 HR 6218 28 GR 7580, 28 GR 7680

4806 140 17032 HR 7650 14 GL 1013, 14GL1014, 14 GL 1015, 14GL1313, 14GL1314,
4806 140 17033 HR 7662 14 GL 1033, 16GL1333, 20GL1043, 20GL1044,
4806 140 17034 HR 6546 28 GR 7585, 28 GR 7685, 29 GR 7885, V 9350-BP
4806 140 17035 HR 7300 Philips: 17 BL 2022
4806 140 17037 HR 7660 20 GX 1650, 20 GX 1656, 20 GX 1658, 20 GX 1660, 20 GX 1665
4806 140 17038 HR 7659 14 GX 1610, 14 GX 1616, 14 GX 1618
4806 140 17043 HR 2277 T12S L6L5 Chassis BL 8 pinos (32531)
4806 140 17045 HR 7650 14 GL 1013, 14GL1014, 14 GL 1015, 14GL1313, 14GL1314,
4806 140 17046 HR 7662 14 GL 1033, 16GL1333, 20GL1043, 20GL1044,
4806 140 17047 HR 6218 28 GR 7580, 28 GR 7680
4806 140 17049 HR 2277 T12S L6L5 Chassis BL 8 pinos (32531)
4806 140 17051 HR 7259 14 GL 1010, 14GL1310, 14GL1410, 16GL1030, 16 GL 1330
4806 140 17052 HR 8292 25 GX 1888, 29 GX 1888
4806 140 17055 HR 7650 14 GL 1013, 14GL1014, 14 GL 1015, 14GL1313, 14GL1314,
4806 140 17056 HR 6285 21 CT 7675,/78, 28 CT 7690, 28 CT 7692/3/4
4806 140 17058 HR 8257 14 GL 1018, 14 GL 1019, 14 GL 1319
4806 140 17059 HR 7662 14 GL 1033, 16GL1333, 20GL1043, 20GL1044,
4806 140 17061 HR 8252 14 GX 1619
4806 140 17062 HR 8255 20 GX 1659, 21 GX 1669
4806 140 17063 HR 8290 25 GX 1889
4806 140 17064 HR 8305 29 GX 1898, 29 GX 1899, 29 GX 1999
4806 140 17066 HR 7662 14 GL 1033, 16GL1333, 20GL1043, 20GL1044,
4806 140 17067 HR 7963 14 PT 110A, 14 PT 111 A, 14 PT 112A, 14 PT 210 A, 20 PT 120 A
4806 140 17068 HR 8124 21 PT 1663, 21 PT 2682. 21 PT 4404, 21 PT 4424
4806 140 17069 HR 7962 14 PT 212 A, 17 PT 1563 /11, 20 PT 222 A,
4806 140 17072 HR 8253 29 PT 552 A, TS 3258 C 101
4806 140 17073 HR 7963 14 PT 110A, 14 PT 111 A, 14 PT 112A, 14 PT 210 A, 20 PT 120 A
4806 140 17074 HR 7962 14 PT 212 A, 17 PT 1563 /11, 20 PT 222 A,
4806 140 17075 HR 7259 14 GL 1010, 14GL1310, 14GL1410, 16GL1030, 16 GL 1330
4806 140 17077 HR 8333 29 PT 752 A
4806 140 17078 HR 8291 29 PT 652, 29 PT 654, 29 PT 654 A, 29 PT 854 A,

4806 140 17084 HR 8323 37 PT 782 e 37 PT 784
4806 140 17085 HR 8291 29 PT 652, 29 PT 654, 29 PT 654 A, 29 PT 854 A,
4806 140 17087 HR 8334 21 PT 836 A
4806 140 17088 HR 8386 21 PT 838A, 25 PT 848A, 29 PT 458A, 29 PT 4631
4806 140 17089 HR 8388 29 PT 658 A e 33 PT 758 A
4806 140 17090 HR 8240 20 PT 228 A, 20 PT 314, 20 PT 324 A, 20 PT 428 A, 20 PT 326 A
4806 140 17091 HR 8373 28 PW 6521, 28 PW 6816, 32 PW 878A
4806 148 87021 HR 7259 14 GL 1010, 14GL1310, 14GL1410, 16GL1030, 16 GL 1330
4806 148 87056 HR 8240 20 PT 228 A, 20 PT 314, 20 PT 324 A, 20 PT 428 A, 20 PT 326 A
4806 148 87057 HR 8329 21 PT 534 A, 21 PT 434 A
4806 148 87059 HR 8332 29 PT 554 A
4822 140 10306 HR 7503 Philips: 21 GR 2750
4822 140 10349 HR 7506 12 TX 2512
4822 140 10369 HR 7527 14 GR 1021, 14 GR 1024, 14 GR 1220, 14 GR 1236
4822 140 10381 HR 7533 CM 11339
4822 140 10384 HR 6213 28 GR 5678
4822 140 10406 HR 7488 Philips: 21 PT 351 A Canguru
4822 140 10408 HR 6581 Philips: 33 PT 702 A, 33 FL 1785
4822 140 10465 HR 8318 Philips: 14 GX 1515
4822 140 10469 HR 8258 29 PT 785 A, 29 SX 8674 Vide 29 PT 785 C em 140.10549
4822 140 10525 HR 7789 14 GX 3516, 14 GX 8510, 20 GX 8550
4822 140 10528 HR 7818 Philips: 25 PT 4301
4822 140 10549 HR 8322 29 PT 785 C Vide 29 PT 785 A em 4822.140.10469
4822 140 10554 HR 8244 28 PW 757 B, 28 PW 778 B
4822 140 10566 HR 7772 Philips: 14 PT 135 A
4822 140 10567 HR 7817 14 PV 162/01 Canguru 14 PV 163/05, 14 PV 264/39
4822 140 10568 HR 7811 Philips: 20 PV 164, 20 PV 184 Combinados
4822 140 10569 HR 8304 21 PT 232 A, 21 PT 238 A, 21 PT 260 A
4822 140 10574 HR 8245 25 PT 9001, 29 PT 9001
4822 140 10583 HR 8370 25 PT 463 A
4822 140 10609 HR 8126 14 PV 162, 14 PV 163, 14 PV 172
4822 140 10615 HR 8116 25 PT 4523
4822 140 10621 HR 8242 25 PT 5101, 25 PT 5111
4822 140 10637 HR 8124 21 PT 1663, 21 PT 2682. 21 PT 4404, 21 PT 4424
4822 140 10651 HR 8474 25 PT 5304, 28 PW 5304, 29 PW 600/05
4822 140 10664 HR 8430 25 PT 4104, 28 PT 4255, 28 PT 4775, 63 TA 4415
4822 146 10961 HR 8809 Philips: 25 PT 4622
4822 146 10966 HR 8809 Philips: 25 PT 4622

Philips (por código comercial)

1362 0004 A HR 8373 28 PW 6521, 28 PW 6816, 32 PW 878A

1372 0011 HR 8333 29 PT 752 A

1372 0018 HR 8323 37 PT 782 e 37 PT 784

2437202 HR 8292 25 GX 1888, 29 GX 1888

3803-0 HR 7785 28 PT 540 A, 28 PW 630 A

3832-0 HR 8233 21 GR 7560

249

250

3842-4 HR 7649 14 GL 1010, 14 GL 1310, 14 GL

1410, 16 GL 1030, 20 GL1440

AT 2077 / 81 HR 6212 Fisher: CFF 5507 (Monitor Hospitalar 27")

AT 2077 / 88 E HR 6213 28 GR 5678

AT 2077 / SO HR 6218 28 GR 7580, 28 GR 7680

AT 2078 / 20311 HR 8124 21 PT 1663, 21 PT 2682. 21 PT 4404, 21 PT 4424

AT 2078 / 20571 HR 8809 Philips: 25 PT 4622

AT 2078 / 20671 HR 8329 21 PT 534 A, 21 PY 434 A

AT 2078 / 21151 HR 8334 21 PT 836 A

AT 2078 / 21391 HR 8386 21 PT 838 A, 25 PT 848 A, 29 PT 458 A

AT 2078 / 83 HR 7258 Philips: MR 1431

AT 2078 / B1 HR 8290 25 GX 1889

AT 2078 / B2 HR 8124 21 PT 1663, 21 PT 2682. 21 PT 4404, 21 PT 4424

AT 2078 / B4 HR 8329 21 PT 534 A, 21 PY 434 A

AT 2078 / SO HR 7259 14 GL 1010, 14GL1310, 14GL1410, 16GL1030, 16 GL

1330

AT 2079 / 10 A HR 7503 Philips: 21 GR 2750

AT 2079 / 30101 HR 7506 12 TX 2512

AT 2079 / 37590 HR 7533 CM 11339

AT 2079 / 40 HR 7488 Philips: 14 TVCR 240

Canguru

AT 2079 / 41 HR 7527 14 GR 1021, 14 GR 1024, 14 GR 1220, 14 GR 1236

AT 2079 / B0 HR 7650 14 GL 1013, 14GL1014, 14 GL 1015, 14GL1313, 14GL1314,

AT 2079 / B1 HR 7662 14 GL 1033, 16GL1333, 20GL1043, 20GL1044,

AT 2079 / B10 HR 8252 14 GX 1619

AT 2079 / B11 HR 8255 20 GX 1659, 21 GX 1669

AT 2079 / B12 HR 8257 14 GL 1018, 14 GL 1019, 14 GL 1319

AT 2079 / B13 HR 7817 Philips: 14 PV 162/01, 14 PV 163/05, 14 PV 264/39

Canguru

AT 2079 / B2 HR 7300 Philips: 17 BL 2022

AT 2079 / B4 HR 7659 14 GX 1610, 14 GX 1616, 14 GX 1618

AT 2079 / B5 HR 7660 20GX1650, 20GX1656,

AT 2079 / B6 HR 7650 14GL1013, 14GL1014, 14 GL 1015, 14GL1313, 14GL1314,

AT 2079 / B7 HR 7662 14GL1033, 16GL1333, 20GL1043, 20GL1044,

AT 2079 / B8 HR 7650 14GL1013, 14GL1014, 14 GL

1015, 14GL1313, 14GL1314,
AT 2079 / B9 HR 7662 14GL1033, 16GL1333,
20GL1043, 20GL1044,
AT 2079 / SO HR 7649 14 GL 1010, 14 GL 1310, 14
GL 1410, 16 GL 1030, 20 GL
1440
AT 2079 / S1 HR 7661 CM 11340
BW 00101 HR 7860 Chassis ANUBIS SBB 29 GX
1892, 1895 e 1898
CTO 9 pinos HR 6397 Chassis CTO-C
JF 0501-19196 HR 8835 Philips: 21 PT 639, 739 e 21
PT 5431, 5432
JF 0501-19255 HR 7235 Philips: 14 PT 3131, 14 PT
4131, 20 PT 3331, 20 PT 4331
JF 0501-2135 HR 7222 Philips: 29 PT 5531
JF 0501-2136 HR 7174 Philips: 29 PT 5632
KFT 4 AB 005 HR 8322 29 PT 785 C Vide 29 PT 785 A
em 4822.140.10469
NCF 10 pinos HR 6357 Chassis NCF-10
OV 2076 / 20581 HR 8809 Philips: 25 PT 4622
OV 2076 / 20591 HR 8291 29 PT 652, 29 PT 654, 29 PT
654 A, 29 PT 854 A,
OV 2076 / 20601 HR 8253 29 PT 552 A, TS 3258 C 101
OV 2076 / 20692 HR 8380 33 PT 574, 33 PT 578 e 33 PT
798
OV 2076 / 21041 HR 8331 29 PT 656 A e 29 PT 856 A
OV 2076 / 21411 HR 8388 29 PT 658 A e 33 PT 758 A
OV 2076 / B2 HR 8332 29 PT 554 A
OV 2094 / 41 HR 7963 14 PT 110 A, 14 PT 111 A, 14
PT 112A, 14 PT 210 A, 20 PT
120 A
OV 2094 / 42 HR 7962 14 PT 212 A, 17 PT 1563 /11,
20 PT 222 A,
OV 2094 / B1 HR 8240 20 PT 228 A, 20 PT 314, 20
PT 324 A, 20 PT 428 A, 20 PT
326 A
OV 2094 / D1A HR 8468 Philips para Philco
OV 2094 / D1F HR 8845 Philips para Philco BW 00103
TVK - 76 AL HRT 507 Philips: 14 CT 1035
Precision
154-277 A HR 7703 Precision: PT4 2085 RMS
DCF 1577 HR 7494 Precision: PVM 1451 BR
DCF 2077 HR 7455 Precision: PVM 2051 BR
FCK 1415 EL HR 7603 Precision: MVR 2150 14"
Canguru
JF 0208-0208 C HR 8466 Precision: PTV 1486 RMS
KFS 61115 HR 7455 Precision: PVM 2051 BR
RCA (Vide também General Electric)
15128-12 D HR 8551 RCA: PTK 195 BL (Projection)
15188-10 A HR 8673 RCA: CTC 185 AB
15188-12 C HR 8456 RCA: CTC 185 A
2 G 25026-316 HR 7281 RCA: CTC 186 A, CTC 176 PZ
2 G 25027-A3D HR 8374 RCA: RBA 29550, RBA 29551
2 G 25028-B1B HR 8669 RCA: RBA 33694, RBA 37693
239111 HR 8551 RCA: Projetor PTK 195 BL,
Projetor CTC 195
244247 HR 8680 RCA: 32 GT 720 YX 4
247718 HR 8680 RCA: 31 GT 720 YX 3

FCV 2010 E 10 HR 8459 RCA: RBA 2010, RBA 2150 Samsung
58-65431-02 HR 7459 Samsung: CT 2101
FCG 2045 AL HR 7938 Samsung: CB 534 V, CB 563 Z, CF 534 Z
FCK 14 A 022 HR 8805 Samsung para Emerson
FCK 14 A 028 A HR 7737 Samsung para JVC
FCK 14 A 033 HR 7843 Samsung: CS 7277
FCK 14 B 013 HR 8349 Samtron: 3780 MN
FCK 1415 EL HR 7603 Samsung: MVR 2150 14" Canguru
FCM 1411 L 01 HR 7618 Samsung: CN 3313 Z, CN 3315 Z, CN 5029 Z
FCM 1415 AL HR 7469 Samsung: CB 3312 J, CB 3312 Z
FCM 20 A 015 HR 7471 Samsung: CB 5035 A, CB 5322 T
FCM 20 A 023 HR 7617 Samsung: CB 5318 T
FCM 20 A 025 HR 7795 Samsung: CI 5061 XA, CT 5071 CA
FCM 20 B 022 HR 7432 Samsung: RC 4020, RC 4120
FCM 2014 FL HR 7616 Samsung: CB 3312 ZS, CB 3351
FCM 2015 AL HR 7477 Samsung: CB 3351 X, CB 3351 XM
FCM 2015 CL HR 7879 Samsung para CCE
FCM 2015 ML HR 7605 Samsung: CW 5012 Z, CW 5026 Z
FCR 25 A 003 R HR 7623 Samsung: CB 6813 W
FCR 25 A 006 R HR 7955 Samsung: CDX 2512, 2525 VT
FCR 25 A 007 R HR 7959 Samsung: CS 6271
FCR 25 A 013 R HR 7992 Samsung: CI 6271
FCR 29 A 006 A HR 7982 Samsung: RC 4029 PS
FCR 29 A 014 R HR 7614 Samsung: CN 7230 W, Noblex: TVC 29"
FCV 14 A 004 S HR 8491 Samsung: CB 3373 B
FCV 20 A 001 HR 7898 Samsung: CB 21 S 20 BT, CB 5020 T
FCZ 29 A 006 R HR 8856 Samsung: CN 721 AP
FSJ 21 B 001 HR 8512 Samsung para JVC
FSV 14 A 001 HR 8207 Samsung: CB 3371 T, CB 3373 Z
FSV 20 A 001 HR 7898 Samsung: CB 21 S 20 BT, CB 5020 T
FSV 20 B 001 HR 8481 Samsung: 20 " CT 5346 VC
FSV 21 B 005 A HR 8779 Samsung: CX 5344 W de 22"
FTH 29 A 001 HR 7968 Samsung: 20 B 46, 7202 WB
FTH 29 A 013 A HR 8494 Samsung: 29 CN 765
FTK 20 R 002 HR 8093 Samsung: CT 2196, MVR 4190 M
FTR 29 A 002 HR 8214 Samsung: CX 5939 BW
FTR 29 A 003 HR 8393 Samsung: CN 7266-BP
FUH 29 A 001 B(S) HR 8780 Samsung: CT 29 A 5, CT 29 D 4
FUH 29 A 003 S HR 8477 Samsung: CX 6844 N Sanyo
1182 5014 HR 6195 Sanyo: CEP 2869
BG 2097-642-005 HRT 225 BP Sanyo: CTP 3224, CTP 8207
FD 0060 HR 8347 Sanyo: CTP 6750, CTP 6751, CTP 6752, CTP 6753

FD 0109 HR 8347 Sanyo: 6756-V-01
FD 0125 HR 7713 Sanyo: CTP 2114 SCR, CTP
3770/3771/3780/3781
FD 0130 HR 7961 Sanyo: CBP 2565 e CEP 2564
FD 0155 HR 7961 Sanyo: CBP 2565 e CEP 2564
FD 0181 HR 8347 Sanyo: CTP 2127 e CTP 2128
FD 0187 HR 7740 Sanyo: CTP 6050, CTP 6051
FDA 006 N HR 8458 Sanyo: CTP 3765
FM 0017 HR 8453 Sanyo: CLP 370
L 40 A 00100 HR 7619 Sanyo: CTP 3790 e CTP 3791
L 40 A 00600 HR 7726 Fisher: PC 3525, PC 4525
L 40 A 00700 HR 8319 Sanyo: C 33 LJ 13
L 40 A 00710 HR 8319 Sanyo: C 29 LH 43
L 40 A 00711 HR 8319 Sanyo: C 33 LJ 13
L 40 B 00660 HR 8516 Sanyo: DS 25650 A
L 40 B 03900 HR 7740 Sanyo: CTP 6050, CTP 6051
L 40 B 05500 HR 8328 Sanyo: CTP 6792 e CTP 2796
L 40 B 05700 HR 8439 Sanyo: C 2796, C 2996, C 29
F5 AD
Semivox
FCK 14 A 022 HR 8805 Semivox: TC 1393
FCK 14 A 028 A HR 7737 Semivox: CT 1404
FCM 20 A 010 HR 7738 Semivox: TC 20 C1R
FCM 20 B 057 HR 8564 Semivox: TS 14 CRR, TS 20
CRR, TS 21 C1S
Singer
FCK 14 B 013 HR 8349 Singer: 3780 MN
FCM 20 B 022 HR 7432 Singer: 4021 PS
TLF 70162 G HR 7443 Singer: TVC 3920
251
252
Sharp
04.09.0002.07.8 HR 8435 Sharp
04.09.0002.08.7 HR 8432 Sharp
07.09.0048.62.6 HR 8642 Sharp: 20 ST 57, C 2057, C
2038
F 0027 HR 7675 Sharp: C 1431 B
F 1182 HR 6396 Sharp: C 2010 DK , C 2091
SP, C 2092, C 2094, CX 2020
F 1205 HR 6396 Sharp: C 2010 DK , C 2091
SP, C 2092, C 2094, CX 2020
F 1220 HR 7050 Sharp: C 1401 G, C 1401 GS,
C 1401 GTS, C 1405G, C
1405H
F 1232 (Z 4034) HR 6364 Sharp: C 1402, C 1404, C
1425, C 1460, C 1480, C
1484, C 1487
F 1250 (Z 4035) HR 6131 Sharp: C 1604, C 1615, C 1616,
C 1625*, C 1660, C 1665*,
F 1251 (Z 4036) HR 6363 Sharp: C 2011, C 2015, C
2016, C 2018, C 2025, C
2028, C 2029,
F 1417 HR 7847 Sharp: C 2110 G
F 1470 HR 7847 Sharp: C 2110 G
F 1562 (Z 4086) HR 6384 Sharp: C 1425 B, C 1426 B, C
1465 B, C 1490 A
F 1563 (Z 4085) HR 6266 Sharp: C 1625*, C 1626, C
1665*, C 1687, C 1690, C

1630 A
F 1564 HR 6266 Sharp: C 2025, C 2026, C 2030, C 2090 A
F 1619 HR 7626 Sharp: 13 SB 50
F 1693 HR 8310 Sharp: C 1626, C 1630, C 1631, C 1492 H
F 1694 HR 8310 Sharp: C 1426, C 1427, C 1430, C 1431, C 1491 B
F 1802 HR 8141 Sharp: C 2877B, C 2899, C 2899A
F 1881 HR 8142 Sharp: C 14R03, C 14R12, C14S12, C 14T51, C 1440,
F 1890 HR 8142 Sharp: C 20R11, C20R12, C 20S01, C 20S02,
F 1894 HR 8143 Sharp: C 1485 B
F 1901 HR 8142 Sharp: C 20T51, C 2040, C 2041, C 2082, C 2088
F 1923 HR 8143 Sharp: C 1413, C 1440, C 1457, C 14 R 12
F 1952 HR 8142 Sharp: C 14R03, C 14R12, C14S12, C 14T51, C 1440,
F 1998 HR 8762 Sharp: C 1453, C 1457, 14 ST 57
F 2005 HR 8642 Sharp: 20 ST 57, C 2057, C 2038
F 2015 HR 7497 Sharp: Chassis BCTV 28"
F 2023 HR 8286 Sharp: C 29 ST 58, C 29 ST 98
F 2092 HR 8310 Sharp: C 2027 H, C 2030 H, C 2050
FBT 14 N HR 8643 Sharp: C 1438
Sony
1-439-235-21 HR 6406 Sony: KV 1714, KV 1715 R, KV 1743 R, KV 1901,
1-439-250-11 HR 7410 Sony: KV 1301
1-439-254-11 HR 7409 Sony: KV 1945 RS, KV 2054
RP
1-439-288-12 HR 6405 Sony: KV 2760 E 2
1-439-311-12 HR 7407 Sony: KV 1412 F, KV 1430 B
1-439-333-12 HR 7408 Sony: KV 1882 AEB
1-439-339-14 HR 6677 Sony: KV 25 XBR
1-439-351-21 HR 7414 Sony: KV 2092 R
1-439-357-11 HR 7413 Sony: KV 1925, KV 1926, KV 1927, KV 1928, KV 1929, KV 1935,
1-439-372-11 HR 6415 Sony: KV 27 DS 20
1-439-416-21 HR 7244 Sony: KV 20 TS27, KV 20 TS28, KV 21GPX, KV 21
MXYU,
1-439-421-11 HR 7416 Sony: KV 1404 AS, KV 1404 GE, KV 1404 M3, KV 1404
ME,
1-439-423-11 até 41 HR 7245 Sony: KV 2102, KV 2102 CH, KV 2114, KV 2123,
1-439-423-51 até 62 HR 7337 Sony: KV 2159, KV 2160, KV 21 T1U*, KV 25 C1D, KV 25 C1E,
1-439-498-21 HR 8195 Sony: KV 27S10, KV 27S15, KV 29RS10, KV RS15, KV

2959T,
1-439-502-11 HR 8215 Sony: KV 27 TS 27, KV 27 TS 31, KV 27 TS 35, KV 27 TW 75,
1-453-142-21 HR 7416 Sony: KV 1404 AS, KV 1404 GE, KV 1404 M3, KV 1404 ME,
1-453-188-11 HR 7391 Sony: KV 21 R10, KV 2158 B, KV 2159 B e KV 2161 B
1-453-189-11 HR 8293 Sony: KP 41 T 15 B, KP 53 XBR 45 (Telões)
1-453-207-11 HR 8193 Sony: KV 27S35, KV 2959, KV 2970, KV 3470, KV 3470 T
1-453-208-11 HR 8394 Sony: KV 14 B 80, KV 21 S85, KV 21 S85A, KV 2170 B, KV 2152
1-453-209-11 HR 8843 Sony: KV 1450 Foco Dinâmico
1-453-210-11 HR 8209 Sony
1-453-211-11 HR 8208 Sony: KV 20 S 45
1-453-217-11 HR 8256 Sony: KV 140 MG, KV 200 MG, KV 205 MP
1-453-219-11 HR 8578 Sony: KV 34 T 80, KV 29 VX 2
1-453-268-21 HR 8220 Sony: KV 27 S 65, Para KV 29 T 75/80 vide CD-HR.
1-453-310-11 HR 8579 Sony: KV 29 FV 15 B, KV 29 FS 12B Vega
1-453-314-11 HR 7946 Sony: KV 21 FE 12 B Vega
1-453-338-11 HR 8534 Sony: KV-32 FS 12, FS 16, KV-34 FS 13B
1-453-372-11 HR 8579 Sony: KV 29 FV 15 B, KV 29 FS 12B Vega
1-453-498-21 HR 8195 Sony: KV 27S10, KV 27S15, KV 29RS10, KV RS15, KV 2959T,
8-598-824-10 HR 8534 Sony: KV 34 FS 13 B, KV 34 FS 15 B, KV 34 FV 15 B (e 38")
8-598-834-20 HR 8579 Sony: KV 29 FV 15 B, KV 29 FS 12B Vega
8-598-838-40 HR 7946 Sony: KV 21 FE 12 B Vega
8-598-850-00 HR 8774 Sony: KV 25 FN 10, KV 25 FS 12 B
8-598-922-00 HR 7391 Sony: KV 21 R10, KV 2158 B, KV 2159 B e KV 2161 B
8-598-928-01 HR 8293 Sony: KP 41 T 15, KP 41 T 25, KP 46 S 25, KP 46 T 17, KP 53 S 25, KP 53 S 15 B, KP 53 T 17, KP 53 XBR 45 (Telões)
8-598-969-00 HR 8193 Sony: KV 27S35, KV 2959, KV 2970, KV 3470, KV 3470 T
8-598-976-00 HR 8578 Sony: KV 34 T 80, KV 29 VX 2
8-598-994-00 HR 8569 Sony: KP 41 S 4, KP 43 T 70
8-598-998-00 HR 8220 Sony: KV 27 S 65, Para KV 29 T 75/80 vide CD-HR.
AT 2078 / UO-1 HR 8394 Sony: KV 14 B 80, KV 2170 B, KV 2152
AT 2078 / UO-2 HR 8272 Sony: KV 21 S 85 A
AT 2079 / U0 HR 8843 Sony: KV 1450 Foco Dinâmico
AT 2079 / U1 HR 8254 Sony: KV 1450 B, KV 140 ME e KV 140 MG

AT 2079 / U2 HR 8256 Sony: KV 140 MG, KV 200
MG, KV 205 MP
Telefunken
AT 90 / 7 pinos HR 7303 Chassis 801 e 802 (14" ou
20")
AT 90 / 11 pinos HR 7310 Chassis 841 (14" ou 20")
FCM 20 A 023 HR 7617 Telefunken TVC 1370
FCV 1410 E 03 HR 7127 Telefunken: 142 MP
FCV 1410 E 06 HR 8239 Telefunken: 14 C 5160, 14 C
5170
FCV 2010 E 02 HR 7357 Telefunken: 20 C 5170
FCV 2010 E 07 HR 7535 Telefunken: 20 C 5171
Toshiba (Semp)
043227008 R HR 8486 Toshiba: 29 AS 41
1142 5006 T HR 7656 Toshiba: TV 1449 M, TV 1450,
TV 1455 M, TV 1456,
AT 2079 / A1 HR 7802 Toshiba: TVC 102 modelo
novo. Não serve para TVC
102 TR
AT 2079 / AO HR 7656 Toshiba: TV 1449 M, TV 1450,
TV 1455 M, TV 1456,
FCG 1445 EL HR 7719 Toshiba: 144 R 8 A
NF 7305 ST HR 8493 Toshiba: TVC 102 TR (modelo
antigo)
TFB 4023 AD HR 7822 Toshiba: CT 5620, CT 5625,
CT 5626
TFB 4029 AD HR 7724 Semp: GPA 2181
TFB 4034 AD HR 7613 Toshiba: TS 140, TS 141, TS
142, TS 161, TS 201, TS 202,
TFB 4036 AD HR 7720 Toshiba: 14 R 7T, 14 SR 7D,
140 E 4B, 140 R 4B
TFB 4038 AD / BD HR 7479 Toshiba: 212 R6AE, 218 R8E
TFB 4039 AD / BD HR 7479 Toshiba: 212 R6AE, 218 R8E
TFB 4048 AD / BD / DB HR 7451 Toshiba: 202 D5C, 202 R5AE,
2025 TC, 205 D5C, 205 Q5S,
TFB 4059 AD / BD HR 7854 Toshiba: 210 R6B, 210 R6BZ,
210 S6D, 210 T6B, 210 T 6BZ,
TFB 4062 AD HR 7657 Toshiba: TS 287, 289 T6B,
2909 XH
TFB 4065 AD HR 7451 Toshiba: 202 D5C, 202 R5AE,
2025 TC, 205 D5C, 205 Q5S,
TFB 4067 AD / BD HR 7654 Toshiba: TS 149*, TS 209*
TFB 4069 AD HR 7854 Toshiba: 210 R6B, 210 R6BZ,
210 S6D, 210 T6B, 210 T 6BZ,
TFB 4080 AD HR 7451 Toshiba: 202 D5C, 202 R5AE,
2025 TC, 205 D5C, 205 Q5S,
TFB 4086 AD HR 7655 Toshiba: TS 2889, 289 D8A
TFB 4087 AD / BD HR 7655 Toshiba: TS 2889, 289 D8A
TFB 4092 AD HR 7657 Toshiba: TS 287, 289 T6B,
2909 XH
TFB 4099 AD HR 8433 Toshiba: TVC 3064 e TVC
3485 P
TFB 4100 AD HR 8503 Toshiba: TV 2985, TV 2996 S
TFB 4121 BD HR 8436 Toshiba: TV 2987, TVS 2996
S, TV 2997 SV
TFB 4123 AE / AR HR 7944 Toshiba: TV 2155, TV 2175 SV
253
254

TFB 4125 AD / AR HR 7944 Toshiba: TV 2155, TV 2175 SV
TFB 4126 AP HR 8250 Toshiba: TV 2056 GL
TFB 4126 AR HR 7656 Toshiba: TV 2080 E, TV 2082
BAV
TFB 4126 BR / GR HR 7656 Toshiba: TV 1449 M, TV 1450,
TV 1455 M, TV 1456, TV
1470, TV 1470 E, TV 1470 F,
TV 1482 EAV, TV 14 A 82 BAV
TFB 4126 CS HR 7656 Toshiba: TV 2049 M, TV 2055,
TV 2055 M, TV 2056, TV
2058, TV 2070 E, TV 2070 F,
TV 2080
TFB 4127 AD / RE HR 7802 Toshiba: TVC 102 modelo
novo. Não serve para TVC
102 TR
TFB 4129 AD HR 8412 Toshiba: TV 2966 S
TFB 4130 AD / BD HR 8418 Toshiba: TV 3486 P, TV 3466
P, TV 29 A 97 SU, TV 34 A 88
TFB 4131 CD / DD HR 8436 Toshiba: TV 2986 S
TFB 4132 CD / DD HR 8418 Toshiba: TV 3486 P, TV 3466
P, TV 29 A 97 SU, TV 34 A 88
TFB 4134 AE HR 7656 Toshiba: TV 1449 M, TV 1450,
TV 1455 M, TV 1456,
TFB 4151 AD HR 8412 Toshiba: TV 2966 S, TV 2987
CS, TV 2998 EMS
TFB 4151 AE HR 8412 Toshiba: TV 2987 CSU
Wells Gardner
BW 00231 HR 8599 Wells Gardner: 27 K 7401
(Bingo)
CT 8026 HR 8690 Wells Gardner: 33 K 3003
(Boliche)
053 X 0639.001 HR 8690 Chun Peng: P 754 28"
(Boliche)
Zend
1172 0417 HR 8348 Vidi Wall 42"
1182 5014 HR 6195 Z-MMF 28" (Boliche)
Zenith
95-04372 HR 7841 Zenith: SAR 2053 BT, SAY
2053 BT, SAR 2153 BT
95-4134-01 HR 6642 Zenith: SR 3581 DT
95-4134-07 HR 6643 Zenith: SY 3581 DT
95-4134-15 HR 6645 Zenith: PVY 5263 DT
95-4134-21 HR 6645 Zenith: PVY 5263 DT
Monitores
047 105 673 HR 46138 Acer: JC 1538
1105 0808 HR 7185 Hantarex: MTC 3000 10",
MTC 9000 10"
1172 0118 HR 7215 Hantarex: MTC 9100, MTC
9300
1182 0647 HR 6209 Hantarex: CT 28 EV, CT 34 EV
1182.0397 HR 6658 Hantarex: CT 28 EV/2
1192 0338 HR 8004 Hantarex: Cabel - C23 B54
E15 B20 P
1242 0018 A (B) HR 7194 Hatarex: 1428, 1428 SE,
1431, 1431 SE
1242 0068 A HR 8197 Philips: M 34 EDC 14 X
1242 0088 C HR 7194 Hatarex: 1428, 1428 SE,
1431, 1431 SE

1242 0118 HR 46146 Epson: ELC 14 VGA
1242 0148 HR 7276 Monitor Kent e Kme
1242 0218 A HR 7194 Hatarex: 1428, 1428 SE,
1431, 1431 SE
1242 5001 HR 7191 Hantarex: MTC 9000 100º,
MTC 9000 B, MTC 9300
1292 8001 HR 46163 Compaq: V70 e V75
1450504 HR 46093 IBM: 6450-02 N, 6540-02 N
1-453-240-21 HR 46128 Sony: CPD 200 ES (EST)
Multiscan
154 185 A HR 46144 Goldstar: 1455 Plus, 1460
Plus*, CQ 430, CQ 432
154 382 A HR 46165 Goldstar-LG Studioworks 56m
154-156 A HR 7665 Goldstar: 1423 Plus, 1425,
1430, MCH 4335, VC 2 E
154-158 A HR 42019 Compaq: 411
154-166 A HR 7665 Dell: 1425
154-166 B HR 7673 Goldstar: 1420, 1422, 1423
VGA Plus, 1425 Plus, 1460
Plus*,
154-195 Q HR 46141 Goldstar-LG: 1439, 1460 DL,
Packard Bell: 1401 S
154-218 B HR 46147 Goldstar-LG: 1465 DL, 1466
LR, 1466 DM
154-218 C HR 46127 Goldstar: 1465 DLS, 1466
LRS, 1467
154-218 D HR 46147 Packard Bell: 1411 SL, 1421
SL, 1511 SL, LG: 1505 S
154-245 A HR 46162 LG: Studioworks 17": 76i, 76t
154-382 B HR 46172 Techmidia: TCM 1400G, TCM
1406 G
154-382 F HR 46127 Goldstar: 1465 DLS, 1466
LRS, 1467, 1505 S
154-388 F HR 7664 Proview: ND 1026, ND 848 F
154-388 G HR 46122 Proview: PV 564, PV 564 DM,
PV 564 I, PV 564 IM
157-042 A/B/C HR 42032 Apple: MAC SE+ Mono
19-70006-001 HR 46043 Acer: 7013, 7031
19-70026-001 HR 7764 Acer: 33 D 7133, 34 D 7134 T
19-70034-001 HR 7764 Acer: 33 D 7133, 34 D 7134 T
2437341 HR 46147 Goldstar-LG: 1465 DL, 1466
LR, 1466 DM, 1455 DL*
2437465 HR 46089 Samsung: CPA 4197, CPV
4237, CQA 4147, CVM 4237 P
2802 0280 HR 7375 Hantarex: Polo BIF UTF301
2802 8500 HR 6209 Samber's: CT 28 EV, CY 34
EV, CT 388
2802 8800/1 HR 8203 Hantarex
28028990 HR 6658 Hantarex: CT 28 EV/2
2838 6017 HR 7232 Intervideo: Video Game V
3351
3119 208 31400 HR 46094 Philips: P 2772
3122 138 37392 HR 6265 Monitores Militares da Melford
3122 138 38880 HR 7698 Philips: EM 141 LA
3138 128 75341 HR 46175 Philips: 14 B 1320 W / 48J
3138 138 30410 HR 46158 HP: M 1094 A, M 1094 B
3138 138 30901 HR 46120 Philips: 14 B 1322 / 48 monitor
de 14"

3138 138 31190 HR 46197 Philips: 17 C 2322/78R
3138 168 76611 HR 46233 Philips: 105 E 11
32318.00 HR 7380 Monitor Pesa
334 P 15801 HR 46224 Monitor Mitsubishi 10"
334 Z 00101 HR 46116 Monitor Hantarex: AV 219 e
MS 2110
39 L 1034 AZ HR 46122 Proview: PV 564, PV 564 DM,
PV 564 I, PV 564 IM
39 L 1063 AZ HR 46113 CPD 100 SX, CPD 15 SF 2,
CPD 15 SX 1
39 L 1075 AZ HR 46124 Proview, Troni: PV 1750P, PV
850 DP
39 L 2085 AZ HR 46215 Philips: 15 C 32 A 0 W
39 L 623 AZT HR 8179 Monitor Philips: 4 CM 4279/20
46 155 0043 HR 46110 Siemens: 6 FC 5105
47 105 649 HR 7798 NEC: 3D, JC 1404 ED, JC
1404 EE
47 F 13 0420 HR 7972 ZCM 1435 PT, ZCM 1435 XT,
ZCM 1790
47 F 13 0630 HR 46171 Techmedia: TM 454 S
47 F 13 0770 G/S/Y HR 46129 CTX: PL 500
4806 140 17053 HR 7936 CDS 510, CDS 524, CDS 620,
4806 140 17057 HR 46126 4 CM 5279, 4 CM 5279/00 T, 4
CM 5279/30 T,
4806 140 17086 HR 46229 Philips: 107 S 11/00
4822 140 10388 HR 7641 Philips: 7 CM 3289, 8 CM 3209
4822 140 10405 HR 7706 Olivetti: DSM 27-514 MS
4822 140 10433 HR 46109 Compaq Presário 5226
4822 140 10445 HR 7848 4 CM 4270
4822 140 10482 HR 7693 Apple: 475
4822 140 10487 HR 7641 Philips: 7 CM 3289, 8 CM
3209
4822 140 10489 HR 46108 CM 2000 de 48 KHZ
4822 140 10498 HR 7792 Digital: PCXBV 7 C 4217,
PCXBV-PC
4822 140 10514 HR 46111 Compaq: 482 T 17"
4822 140 10517 HR 46126 Apple e Macintosh: M 4222
4822 140 10572 HR 7936 Compaq: 3220, 433, 486/33,
524, 528,
4822 140 10632 HR 46185 Philips 15 B 1322
4822 140 10641 HR 46118 4 CM 5299/00
4822 148 81331 HR 8179 4 CM 4279/20
5107 140 02151 HR 46036 Wang: 1413 A
6174 Z 1003 B HR 46178 Techmedia TCM 1450 D
6174 Z 1003 D HR 46148 Packard Bell: 5480
6174 Z 1003 G HR 46176 Monitor LG 15" para iMAC
6174 Z 1012 B HR 46159 LG: Studioworks: 77M, 775 c,
775 n
6174 Z 1012 C HR 46174 Gateway 2000 EV 500 e
Gateway 2000 EV 700
6174 Z 1017 A HR 46187 Itautec: SW 575 W
6174 Z 1017 D HR 46176 Apple: iMac 15"
6174 Z 1017 H HR 46177 Apple: iMAC C 350, C 450
6174 Z 1388 L HR 46186 Packard Bell: 1412 SL
6174 Z 2001 A HR 46127 Goldstar: 1465 DLS, 1466
LRS, 1467, 1505 S
6174 Z 2001 B HR 46165 Goldstar-LG Studioworks 56m
6174 Z 2001 D HR 46148 Unisys SW 441

6174 Z 2001 G HR 46135 Goldstar-LG: Studioworks 57 i, 57 m, 57 T 5
6174 Z 2001 J HR 46148 LG Studioworks: 44i, 45i, 55i e alguns modelos 56
6174 Z 2002 A HR 46191 LG: Studioworks 17": 77i
6174 Z 2002 F HR 46191 LG: Studioworks 17": 77i
6174 Z 2003 C HR 46122 Proview: PV 564, PV 564 DM, PV 564 I, PV 564 IM
6174 Z 2003 F HR 46123 Proview: PV 772, PV 850, PV 1750, MD 560, ND 848
6174 Z 2004 C HR 46222 Packard Bell: 2020
638 A 502 HR 46143 Daewoo: CMC 1417 AD, CMC 1418 AD, CMC 1424 S,
660-302-1448 A HR 7664 Comas: AM 1448
7050307 Y 10 HR 46128 Sony: CPD 200 SX
730 302 0564A HR 46122 Proview: PV 564, PV 564 DM, PV 564 I, PV 564 IM
730 302 0570 HR 46121 PV 564nn, PV 570 M, PX 564, SA 564
730 302 0850 M HR 46123 Troni: PV 850 D, PV 860 PX 455
730 302 1433 B HR 7664 Ecovision: NF 848 F 255
256
730 302 768 C HR 46221 Proview 17": 765 M
730 302 850 D HR 46124 Proview, Troni: PV 1750P, PV 850 DP
730 302 X462 HR 46125 Proview: PV 561
730 312 1424 HR 7686 UIS: 1428 SV, EDI 1428 SV, 8314
79 A 307-5 HR 46043 AOC: CTV 009
79 A 348-3 HR 46099 AOC: 4 VN e Serie Spectrum
79 A 355-4 A HR 7744 Waytec: MPSV 1410
79 A 366-2 A HR 7744 AOC: 4 VN e Serie Spectrum
79 A 369-4 HR 46099 AOC: 4 VN e Serie Spectrum
79 A 566-1 A (C) HR 46230 AOC: 5 VLR
79 A 769-2 A HR 46219 AOC: 7 VLR
8-598-968-00 HR 46202 Sony: CPD 17 F 13, CPD 17 F 23, CPD 17 SF 2
AT 2076 / 51 HR 6051 Hantarex: MTC 900
AT 2077 / 32 HR 6265 Flyback Philips para monitores Militares da Melford
AT 2090 / 01 HR 7706 Philips: Linha 6 CM, 7 CM, C 7 H, C 7 I ,,,
AT 2090 / 08 HR 7698 Philips: EM 141 LA
AT 2090 / 31 HR 46109 Linha 17 B 182n para Compaq Presário 5226
AT 2090 / 33 HR 7693 Philips: 7 CM 5299
AT 2090 / 35 HR 46118 Conrac 20"
AT 2090 / 36 HR 7936 Philips: 7 CM 5209/20 H
AT 2090 / 38 HR 46126 Philips: 4 CM 5279, 4 CM 5279/00 T, 4 CM 5279/30 T,
AT 2090 / 39 HR 46108 Philips: Linha 4 CM, C 4 I, C 4 J,
AT 2090 / 51 HR 7792 Philips: 105, Linha 4 CE, 4 CM ...
AT 2090 / 52 HR 46158 HP: M 1094 A, M 1094 B
AT 2090 / 54 HR 46109 Linha 17 B 182n para Compaq Presário 5226
AT 2094 / 01 HR 7693 Compaq Presário CDS 520,

524

AT 2094 / 02 HR 46108 CM 2000 de 48 KHZ

AT 2094 / 03 HR 46120 HP: 2815 A, 2821,

AT 2094 / 23 HR 46170 Philips: 105 S

AT 2094 / 31 HR 46120 Philips: 4 CM 5279/30 T, CM
02 48 KHZ 14"

AT 2097 / 05 B HR 46197 IBM: G74, 6547, Philips 107 E
21

AT 2097 / 09 HR 46170 Compaq: 610 T

BSC 23-0374 HR 7686 VTC: 8314 S, 8514 S

CF 0168 HR 46056 Qume: QM 835

CF 0313 HR 46043 Acer: 7013, 7031

CF 0394 HR 46096 ZCM 1410 X

CF 0456 A HR 46150 Fujitsu: Ergo Pro 151 V

CF 0484 HR 46098 Daewoo: CMC 1418 S

CF 0625 HR 7764 Acer: 33 D 7133, 34 D 7134 T

CF 0724 A HR 46143 CMC 1424 X

CF 0756 HR 46115 Mag: DX 1595 V

CF 0905 HR 46175 Philips: 14 B 1320 5 / 00C

CF 0959 HR 46186 Goldstar-LG: DK 4 M 1448,
Waytec: MPSV 1420

CF 1009 A HR 46185 Philips 15 B 1322

CF 1032 HR 46197 Philips: 17 C 2322/78R

CF 1465 HR 46229 Philips: 107 S 11/00

CF 1670 HR 46233 Proview: PV 2009 E

CFB 4-121 HR 46167 Daewoo: DT 1536 D, TM 1554 O

DCF 1580 E HR 46045 TCE: M 400, M 430

ETF 39 L 1057 AZ HR 46130 AOC: 5VN

ETF 39 L 1065 AZ HR 46130 Compaq: B 500, B 520, CO
1016 U

ETF 39 L 2024 AZ HR 46222 Packard Bell: 2020

ETF 39 L 2029 AZ HR 46132 TCE: JX 449 D

ETF 39 L 2065 AZ HR 46130 Compaq: B 500, B 520, CO
1016 U

ETF 39 L 2504 AZ HR 46202 Sony: CPD 17 F 13, CPD 17 F
23, CPD 17 SF 2

ETF 39 L 510 AZT HR 7693 Philips: Linha 2 CM, 3 CM, 7
CM, C 2 G, C 7 G

ETF 39 L 609 AZT HR 46081 Compaq: 420 K SVGA

ETF 39 L 639 AZT HR 7693 Philips: Linha 2 CM, 3 CM, 7
CM, C 2 G, C 7 G

ETF 40 L 1025 AZ HR 46128 Sony: CPD 200 SX

ETF 42 L 501 AZT HR 46111 Compaq: 482 T 17"

FCC 1415 XL HR 8090 Packard Bell: CGA 1452

FCO 14 A 002A HR 46033 Samsung: Syncmaster 3

FCO 14 A 003 HR 46027 Packard Bell: 8531, 8552 VG,

FCO 14 A 030 HR 7708 IBM: 2113, 2113-003, PS-1

FCO 14 A 037 HR 8219 Samsung: 3939-14 E745S,
HCM 427 E

FCO 14 A 042 HR 46089 Fujitsu: FCM 246 LC

FDA 017 HR 42043 Digital e DEC: VT 320

FE 7547 T HR 46166 Monitor Itautec-Philco 15MM

FEA 063 HR 7686 Bosch: MO 14

FEA 065 HR 46056 Gateway 2000: ANV 1448 N 1

FEA 128 HR 46081 Compaq: 420 K SVGA

FEA 147 HR 46137 Compaq: 460 e 461, Multisync
460 e 461

FEA 210 HR 7658 TDA: BR 2140 C01

FEA 223 HR 7744 AOC: 4 VN e Serie Spectrum
(Vide HR 46099 abaixo)
FEA 229 HR 46139 Digital: Monitor PC 7 XV/DE
FEA 241 HR 7664 Edison: 1439 SVA
FEA 258 HR 46088 Hitachi: CM 1438 T
FEA 261 HR 46166 Monitor Itautec-Philco 15MM
FEA 284 HR 46143 Microq: Q 1460
FEA 287 HR 46122 Proview: PV 564, PV 564 DM,
PV 564 I, PV 564 IM
FEA 288 HR 7744 Five Star: FS 4950, FS 4993
FEA 306 A HR 46088 IBM: 2238, 96 G 3158
FEA 340 B HR 46186 Waytec: MPSV 1420
FEA 364 HR 46189 Sampo: CA 1414 VL
FEA 374 C HR 46099 AOC: 4 VN e Serie Spectrum
(Vide HR 7744 acima)
FEA 410 HR 7972 ZCM 1435 PT, ZCM 1435 XT,
ZCM 1790
FEA 419 HR 46188 IBM: 6322 R 32
FEA 426 HR 46156 IBM: G 50, 6542-301, 6543-
301, 6543-302
FEA 448 HR 8189 IBM: 6542-103, 6542-105,
6543-103, G40, G50, G 540
FEA 454 HR 46160 Proview: PV 1766 A e PV 1770
FEA 469 HR 46230 AOC: 5 VLR
FEA 480 HR 46115 Matron: DX 15 FG
FEA 507 HR 46093 IBM: 6450-02 N, 6540-02 N
FEA 515 HR 46124 Proview, Troni: PV 1750P, PV
850 DP
FEA 565 HR 46130 AOC: 5VN
FEA 583 HR 46132 Five Star: FS 4967, FS-M
4993
FEA 627 HR 46166 Monitor Itautec-Philco 15MM
FEA 634 HR 7744 VTC: V 1428 NI
FEA 641 HR 46133 Proview 570
FEA 645 HR 46123 Troni: PV 850 D, PV 860 PX
455
FEA 662 HR 46155 Compaq 17": V75, V90, 623 T
FEA 663 HR 46161 KFC: CA 6919 SL, CA 6929
SL, CB 6919
FEA 685 HR 46129 CTX: PL 500
FEA 688 HR 46184 Compaq: M 571
FEA 689 HR 46230 AOC: 5 VLR
FEA 751 HR 46207 Dell: D 828 FI, IBM G54
FEA 780 B HR 46221 Proview 17": 765 M
FEA 830 HR 46153 Compaq
FEA 862 HR 46125 CTX: 1569 E
FEA 885 HR 46229 Philips: 107 S 11/00
FFA 76014 D HR 46154 Daewoo: DX 1764 N
FFA 82025 H HR 46167 Five Star 15.110.12 - 14"NE
TCE DX 447
FFA 83012 D HR 7826 Daewoo: 1427 S, 1427 X,
1427 X 1, 1428 X,
FFA 83013 D HR 7826 CMC 1227 X 1, CMC 1424 X,
CMC 1427
FFA 86012 A (ou L) HR 46143 Videocompo: 1460 SE
FFA 86012 D/D1/D2 HR 46143 Videocompo: 1460 SE
FFA 95001 D HR 46145 Video Compo: 1450 E
FFA 95001 H HR 46145 Video Compo: 1450 E

FFA 95002 D HR 46098 Daewoo: CMC 1418 S
FKD 15 A 001 HR 46117 Samsung: 400 B
FKD 15 D 002 HR 46192 Compaq: V 55-612
FKG 15 A 006 HR 46153 Samsung: 450 NB
FKH 17 A 001 HR 46179 Samsung: 710 S 17"
FKI 17 A 001 HR 46168 Samsung: Modelo 7C 17"
CKB 7227 L
FKI 17 A 002 HR 46169 Hansol: 17" modelo Mazellan
700 P
FKY 17 A 002 HR 46169 Compaq: 900 P
FL 2700 HR 7708 Samsung: CVB 4581, CVB
4587, CVL 4951,
FL 2727 HR 46089 Samsung: CPA 4197, CPV
4237, CQA 4147,
FL 2732 A HR 8369 Vitec: V4960, V4967
FMG 1235 FL HR 42018 Samsung: Monitor 2611, 4571,
4671 (Todos monocromáticos)
FN 1528 HR 46117 Hansol: Mazellan 401-A E 14-
BL
FQB 17 A 001 HR 46203 Samsung: S 710, SyncMaster
750 S
FSA 14 A 003 HR 46091 Compaq Presario: 1425, 1525
FSA 15 A 003 HR 46183 Samsung: 4NE
FSN 14 A 015 HR 8189 Philips: 7 CM 0079/00 B
FSN 14 A 024 HR 46124 Troni: PV 850 D
FSN 14 A 028 N HR 46171 Samsung: V 1400
FSN 14 A 028 S HR 46147 Goldstar-LG: 1465 DL, 1466
LR, 1466 DM, 1455 DL*
FSN 14 A 029 S HR 46123 Troni: PV 850 D, PV 860 PX
455
FSN 15 A 008 F HR 46122 Proview: PV 564, PV 564 DM,
PV 564 I, PV 564 IM
FSN 15 B 022 N HR 46129 CTX: PL 500
FSN 15 B 032 N HR 46215 Philips: 15 C 32 A 0 W
FSN 15 B 045 HR 46121 Proview: P 15641, P 15641F,
PA 564, PV 1564 A, PV 1568,
FSW 17 A 002 HR 46216 Samsung: 17 GLI
FSY 17 A 001 HR 46152 Samsung: 700 B, 700 S
FTI 14 A 005 A HR 7933 Aptiva G 41, Aptiva G 50
FTO 14 A 041 HR 7937 Compaq: 472 P
FTQ 14 A 003 A HR 7786 IBM: 14 L 6 e 14 L 8
FTQ 17 A 003 A HR 7786 IBM: 14 L 6 e 14 L 8
FTS 14 A 013 A HR 46053 Mon 14" IBM 5322
FTX 14 A 005 HR 8247 Samsung: CSR 5987
FTX 14 A 013 HR 46183 Samsung: 4NE
FTX 14 A 015 HR 46089 Samsung: CPA 4197, CPV
4237, CQA 4147,
FUA 17 A 010 HR 46221 Proview 17": 765 M
HCF A 010 HR 7204 JC Tron: Fliperama de 20"
HH 000005 HR 46222 Packard Bell: 2020
HR 6561 HR 6561 Hantarex: todos os modelos
(Original HR)
HR 7943 HR 7943 Monitor de Radar Marítimo
(Marinha)
257
258
JT 128 HR 8197 Selti: SL 8000, SL 8500 e SL
8600

KFJ 9503 C HR 7664 Masko: CM 1448, CM 1448
NA
KFJ 9581 A HR 7664 UIS: 1439 SV
KFS 48120 A HR 46043 Acer: 7013, 7031
KFS 60224 B HR 46043 Acer: 7013, 7031
KFS 60559 HR 46045 IBM: 8512, 8512-001, 8512-002
KFS 60854 HR 7695 VTC: V-4960
KFS 61088 HR 46217 Sharp: KTM F-33
KFS 61101 HR 46172 Five Star: FS-4950 NI
KFS 61107 A HR 46140 Metron: HN 4848
KFS 61140 A HR 7708 Samsung: CVB 4581, CVB 4587, CVL 4951,
KFS 61202 A HR 46100 Cinerall: CVT 2085 20"
KFS 61244 HR 46195 Daewoo 17": KD 1710
KFS 61410 HR 46172 VTC: V-4967, V 4987 vide
KFS 60854 para VTC-4960
KFS 61485 HR 46213 Hyundai: HL 5854 B
KFS 61513 A HR 46205 VTC: 7325 NM, 1455, Five Star: FSD 4960 E
KJF 9303 C HR 7664 EMC: EF836, EF848 F, EM836, EM848, NF836
KJF 9320 C HR 7664 Essex: EM 1430 K, EM 836, EM 848
LZ 174 A 100 T HR 46137 Compaq: 460 e 461, Multisync 460 e 461
LZ 174 A 220 T HR 7698 Philips: EM 141 LA
LZ 210 A 008 A/L/T HR 46131 Compaq: CO 1001, V45
LZ 276 A 002 J/T HR 46173 Compaq 19": V 900
LZ 276 A 028 T/Y HR 46193 Compaq 17": V 700
M 374392 HR 46167 Goldstar-LG: 1536 D
MFT 224 HR 46134 Monitor Fan Shaing Eletronics 2040 (Photoplay)
TFB 235 HR 42043 Digital e DEC: VT 320
TFB 275 L / T HR 46119 Compaq: Presario V 410, V40, V 40613
TFB 3030 B HR 46105 Toshiba/Lince 2002 NE
TFB 4803 D HR 46093 IBM: 6450-02 N, 6540-02 N
TFB 4805 C HR 46088 Olivetti: DSM 50-148, CDV 1438 SE L01
TFB 4806 A HR 46088 Videocompo: 1438 E
TFB 4812 HR 7933 Aptiva G 41, Aptiva G 50
TFB 4813 HR 46093 IBM: 6450-02 N, 6540-02 N
TFB 674D HR 46157 Packard Bell: PB 8539 VE
TLF 71004 D HR 46057 IBM 8515-222
TLFA 01365 HR 46226 Panasonic: G810 2M
TMF 2521 A HR 42090 IBM 4883 e 4707
Y 265315 HR 46168 Samsung: Modelo 7C 17"
CKB 7227 L
Y 265382 A HR 46162 Apple iMac 17" modelo M 6496
Y 265432 B HR 46206 Miro: D 1995 DE
ZTFJ 73346 A HR 7826 Videocompo: 1427S, 1427X, 1427 X1, 1428 X
Outros Produtos
SAT 40 Kv SAT 40 Kv Ponteira de Alta
SIMON SIMON Simulador para Flybacks de Monitor

SIMTV SIMTV Simulador para Flybacks de TV

HR 1660 HR 1660 Cabo 4,2x650 mm Ventosa 63 mm

HR 1675-S HR 1675-S Ventosa 63 mm para cabo 4,2 mm

HR 1679 HR 1679 Ventosa 61 mm

CONSULTE-NOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE FLYBACKS ESPECIAIS OU ESPECÍFICOS

Pontuação Desabilitada. Você deve estar logado para pontuar mensagens.

[Respond to this message](#)

Não deixe de visitar a minha Home Page.
<http://clientes.netvisao.pt/jomajero/>